

Sostituzione di impianti di distribuzione MT di tipo WEVA

Informazione su possibili perdite di olio negli impianti di media tensione WEVA Compact prodotti fino al 2009. A causa di un difetto e dell'impossibilità di risolvere il problema, non è più possibile spegnere in sicurezza questi impianti mentre sono in servizio. I possessori sono pertanto chiamati a sostituirli il più presto possibile.

Rapporto tratto da bulletin.ch, edizione agosto 2018.



Siete alla ricerca di un partner affidabile che si occupi dell'intero processo di sostituzione dei WEVA Compact?

In qualità di fornitore indipendente di impianti di media tensione, F. Borner AG è al vostro fianco. A seconda dei requisiti posti e dello spazio a disposizione, cerchiamo insieme a voi l'impianto che fa al caso vostro. Come garante della qualità nell'ambito della tecnica energetica, ci occupiamo di tutti i processi nel rispetto della massima sicurezza: dalla progettazione alla sostituzione, fino al controllo finale.

Non esitate dunque a contattarci per risolvere il vostro problema. Attendiamo con piacere la vostra chiamata per una consulenza.

La vostra F. Borner AG